


stato attuale dell'area. Dopo lo smantellamento dell'orditura secondaria e delle capriate. L'immobile svuotato di tutte sue caratteristiche stilistiche originarie presenta anche delle criticità evidenti relativamente alla sicurezza ed alla staticità.



immagini storiche (archivio

Antonio Fiorita) prima della rimozione del manto di copertura in eternit .



stralcio catastale del 1911. L'area poi occupata dalla Comac è segnalata in rosso e si trova lungo la nuova direttrice commerciale di Via della Vittoria resa strategica dalla presenza del pontile e successivamente dai capannoni e dai depositi della famiglia Caminiti.